

Технические характеристики Тахеометр **SOUTH NTS-362R6**

Точность измерения углов (СКО измерения угла одним приемом)	2"
Рабочий диапазон компенсатора	±4'
Дальность измерения расстояний без отражателя, м	1 - 1000 1 - 1500 (опционально)
Дальность измерения расстояний на одну призму, м	1 - 5000
Дальность измерения расстояний на отражающую пленку, м	1 - 1000
Точность измерения расстояний без отражателя	±(3мм + 2мм/км x Д)
Точность измерения расстояний на отражающую пленку, мм	±(2мм + 2мм/км x Д)
Точность измерения расстояний на призму	±(2мм + 2мм/км x Д)
Время измерения расстояний на призму(Точные/Быстрые/Слежение), сек	< 0.3 / < 0.3 / < 0.1
Клавиатура	Буквенно-цифровая (24 кнопки)
Дисплей	Монохромный ЖК-дисплей, 6 строк (разрешение 160 на 96 пикселей)
Подсветка	Дисплей + сетка нитей
Рабочая температура, °С	-20°... +50°
Память	96000 точек
Отвес	Лазерный
Створоуказатель	нет
Целеуказатель	есть
Датчик температуры и давления	нет
Порты	USB-порт
Bluetooth	до 5 метров; Class II, V2.0+EDR (RS232)
Батарея	Li-ion 7,2 (время работы: до 10 часов от одного аккумулятора)
Габариты, вес	160 x 150 x 330 мм, 5.2 кг
Защита от внешних факторов (пыли, воды)	IP55